



LF205 法兰式张力传感器

特性与用途

LF 法兰式张力传感器适用于纸张、薄膜、金属、胶片、纺织材料、无纺布、橡胶等材料的在线张力测量，具有较高的测量精度、可靠性及稳定性。LF 法兰式张力传感器可以通过螺栓安装在设备背板的前面或后面，特别适用于安装空间受限的场所。LF 法兰式传感器将测量辊的轴承集成在传感器腔体内，节省安装空间和体积，传感器有极宽的测力范围即使在材料包角较小，张力测量辊自重大的情况下，LF 法兰式传感器也能确保进行精确的张力测量。

产品特点


- 高性能应变计测量元件，工业化防尘防水防腐蚀设计
- 5倍过载能力，零点稳定，无需对传感器重新标定
- 传感器为45号钢材质，耐腐蚀、高可靠性
- 额定量程常规有：100N、150N、250N、300N、500N，750N、1000N、1500N、2000N
- 具有较高的灵敏性
- 测力范围内保持标称测量精度，张力应变片与基体粘结强度高
- 可以安装在设备背板的后面和前面，适用于安装空间有限的场所



技术参数

| | |
|-------|---------------------|
| 信号灵敏度 | 1.8 mV/V \pm 0.2% |
| 精度级别 | \pm 0.2% |
| 温度系数 | \pm 0.1% / 10 K |
| 温度范围 | -10 .. +60°C |
| 输入阻抗 | 350 欧姆/全桥 |
| 桥路电压 | 5-12 VDC |
| 过载能力 | > 5 倍额定量程 |
| 材 质 | 45 号钢 |


外型尺寸图






安装调试

法兰张力传感器，装置在张力测量辊的两端，可以安装在设备框架的内侧或者设备框架的外侧。




- 1) 传感器安装时其中一端是固定式的，有轴承挡圈或台阶止动，另一端是活动式的，不需要加轴承挡圈或台阶止动。
- 2) 将浮动轴承张力传感器装入张力辊，将张力辊调整好位置，确保张力辊能轴向串动。
- 3) 根据实际需要适当调整浮动轴承传感器位置，并安装固定好螺丝。
- 4) 检测轴向平衡和静平衡，适当调整传感器位置，受力方向与传感器标注红点方向一致。
- 5) 将自带的线缆接头正确插入传感器的插座，将接线接入控制柜的信号放大器或控制器。


受力计算



$$F = T \sin \alpha / 2$$



$$F = T \sin \alpha / 2 + P / 2 \cos \beta$$



$$F = T \sin \alpha / 2 - P / 2 \cos \beta$$

*T-张力 α -包络夹角 ($30^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$) F-传感器检测受力 P-辊轮自重 β -传感器检测受力方向和辊轮自重方向的夹角

接线图

此传感器配有 5 米电缆一头插入传感器插座，另一头连接放大器/控制器即可使用，安装方便，无需用户额外操作。

| | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 线色 | 红 | 黑 | 绿 | 白 |
| 定义 | 电源+ | 电源- | 信号+ | 信号- |

(根据传感器的铭牌接线定义为依据)

特别提示:

- 1) 张力辊的包角应设计好，受力方向与标注红点方向一致。
- 2) 传感器的量程选择不应过大，可根据张力范围和实际设定张力来确定。
- 3) 轴承必须在一端锁定，另一端自由，容许轴端伸缩。
- 4) 轴必须动平衡和静平衡，避免机器振动，振动影响传感器的读数。